

Szary materiał włókninowy w masce to grafen z biomasy Healfiber® wyprodukowany przez Shengquan Group. Grafen z biomasy jest nowym, funkcjonalnym włóknem węglowym, które zawiera jedno- i wielowarstwowy grafen produkowany w procesie katalitycznej karbonizacji wysokotemperaturowej z celulozy pochodzącej z kolby kukurydzy.

INSTRUKCJA I INFORMACJE

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń może znacznie zmniejszyć skuteczność półmaski przeciwpyłowej oraz doprowadzić do choroby, obrażeń, a nawet śmierci.
2. Należy bezwzględnie dobrać maskę tak, aby była odpowiednio dopasowana. Przed użyciem w miejscu pracy użytkownik maski musi zostać przeszkolony przez swojego pracodawcę w zakresie właściwego stosowania maski zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Ta maska przeciwpyłowa nie jest wyposażona w system doprowadzenia powietrza. Stosować tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, w których ilość tlenu jest wystarczająca do podtrzymania życia.
4. Maskę należy wyrzucić i użyć nowej w przypadku, gdy:
 - a) nadmierne zatkanie maski przeciwpyłowej prowadzi do trudności w oddychaniu.
 - b) maska przeciwpyłowa jest uszkodzona.
5. Półmaskę należy zdjąć, jeśli wystąpią zawroty głowy, podrażnienia lub inne uciążliwości.
6. Półmaskę przeciwpyłową należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta (patrz piktogramy).

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE MASKI

1. Nałóż maskę na twarz i dociśnij zacisk nosowy, dopasowując go do nosa tak, aby zapewnić szczelność.
2. Półmaskę przeciwpyłową przytrzymaj przy nosie i ustach, a następnie przeciągnij taśmę zauszną za uszami.
3. Jeśli taśmy zauszne są zbyt długie do tego, by prawidłowo uformować maskę, można je skrócić poprzez nawinięcie na dołączone do zestawu rurki z tworzywa sztucznego.

4. Ustaw obiema rękami klips nosowy i uformuj do wewnątrz łuk pasujący do kształtu nosa. Następnie przesunąć taśmę zauszną tak, aby zapewnić sobie komfortowe zasłonięcie twarzy.
5. Kontrola formy dopasowania:
 - a) W celu przetestowania prawidłowego umiejscowienia półmaski przeciwpyłowej bez zaworu wydechowego przytrzymaj obie dłonie na masce i nabierz głęboko powietrza.
 - b) Jeśli w obrębie nosa wyczuwalny jest strumień powietrza, ponownie ustaw klips nosowy lub dociśnij go mocniej.
 - c) Jeśli na brzegach maski wyczuwalny jest strumień powietrza, zmień pozycję półmaski przeciwpyłowej lub tasiemkę zausznych tak, aby uzyskać lepsze dopasowanie.
6. Zdejmowanie maski: Nie dotykaj dłońmi zewnętrznej strony maski. Zdejmuj maskę poprzez usunięcie tasiemki zausznych i złapanie za wewnętrzną stronę.

Wymień maskę niezwłocznie, gdy oddychanie jest utrudnione lub gdy maska jest uszkodzona lub rozerwana.

Wymień maskę niezwłocznie, gdy w żaden sposób nie jest możliwe uzyskanie prawidłowego zasłonięcia twarzy.

Skrupulatne przestrzeganie niniejszych instrukcji jest ważnym krokiem do bezpiecznego użytkowania maski.

Zakładanie maski ...



... Zdejmowanie

GRANICE ZASTOSOWANIA

1. Maski nie należy stosować w poniżej wymienionych okolicznościach ani nie należy wchodzić do obszarów skażonych:
 - a) gdy zawartość tlenu w powietrzu wynosi mniej niż 19,5%.
 - b) gdy substancje zanieczyszczające mają zapach i smak.
 - c) w celu ochrony przed gazami lub oparami.

d) rodzaje skażeń lub ich stężenia są nieznanne lub bezpośrednio zagrożające życiu lub zdrowiu.


e) do piaskowania, natryskiwania i azbestu.

f) w obszarach zagrożonych eksplozją.

2. Maski nie należy modyfikować ani stosować jej w nieprawidłowy sposób.
3. Półmaski przeciwpyłowej nie stosuje się na twarzy z zarostem lub w innych okolicznościach, które utrudniałyby dobre uszczelnienie, co ma na celu spełnienie wymogów dotyczących jej szczelności.
4. Przed każdym użyciem maski należy ją skontrolować wizualnie i nie może ona wykazywać żadnych uszkodzeń.
5. Niniejsza maska chroni przed określonymi zanieczyszczeniami cząsteczkowymi, ale nie zapobiega zagrożeniu lub zarażeniu chorobami lub infekcjami. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do choroby lub śmierci.
6. Niniejsza półmaska przeciwpyłowa oznaczona symbolem „NR” nie może być używana dłużej niż przez czas trwania jednej zmiany roboczej.
7. Niniejsza półmaska przeciwpyłowa nie nadaje się do użytku przez osoby z uszkodzeniami uszu.
8. Zalecany czas użytkowania: od 4 do 8 godzin.
9. Należy uwzględnić DGUV 112-190 (DGUV – Niemieckie ustawowe ubezpieczenie wypadkowe).
10. W przypadku zastosowania w przemyśle należy skonsultować się z lekarzem zakładowym.

UTYLIZACJA

1. Maskę należy wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.
2. Zanieczyszczone maski (np. poprzez gruźlicę czy COVID) muszą zostać zutylizowane zgodnie z obecnymi przepisami z zakresu higieny.



USA

Przedsiębiorstwo: SQ Medical Supplies Inc.

Adres: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 USA

Kontakt: Fred Bai **Infolinia obsługi klienta:** 1-888-912-8168

E-mail: info@sqmedicalsupplies.com

NIEMCY

Przedsiębiorstwo: SQ Deutschland GmbH

Adres: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Niemcy

E-mail: masken@sq-deutschland.com **Infolinia obsługi klienta:** +49(0)5692 9970-0

HISZPANIA

Przedsiębiorstwo: SQ Inserter Europe, S. L.

Adres: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos Hiszpania

Kontakt: Shuli Shen **Infolinia obsługi klienta:** (+34)947 07 6153

POLSKA

Przedsiębiorstwo: SQ Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLSKA

Kontakt: Wojciech Milc **Infolinia obsługi klienta:** 0048 (12) 256-04-26

ROSJA

Przedsiębiorstwo: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC

Adres: B. Sampsonlevsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Rosja

Kontakt: Mikhail Lavrentyev

Infolinia obsługi klienta: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRAZYLIA

Przedsiębiorstwo: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Químicos Ltd.

Adres: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brazylia

Kontakt: Daniel Vidal **Infolinia obsługi klienta:** +55-11-974604748

INDIE

Przedsiębiorstwo: SQ Enterprises Private Limited

Adres: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, Indie

Kontakt: Regith Gopinath **Infolinia obsługi klienta:** +91-9789185555

AUSTRALIA

Przedsiębiorstwo: HIGH-TECH PTY LTD

Adres: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australia

Kontakt: Elaine Meng **Infolinia obsługi klienta:** +61 481265768

CE 2834

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższej strony internetowej:
<http://e.shengquan.com>, www.sq-deutschland.com/masken.html

Półmaski przeciwpyłowe są zgodne z rozporządzeniem 2016/425 Unii Europejskiej i są opatrzone stosownym oznaczeniem CE. Zostały przetestowane zgodnie z normą DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Urząd certyfikacji CE: CCQS Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlandia (NB 2834).

[Producent]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.

[Adres]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu okręg Jinan, Shandong, China

[Infolinia obsługi klienta]: 0086-400-777-8118

[E-mail]: sq.ppe@shengquan.com

[Strona internetowa]: www.shengquan.com

[Importer]: SQ Deutschland GmbH

Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Duitsland
www.sq-deutschland.com



FFP2 PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA

CE 2834 DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Nr art SNN70369B

INSTRUKCJA I INFORMACJE

Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję.